

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
森林公園	園路	園路2号 (北駐車場-1周辺)		467	m ²	園路舗装	インターロッキングブロック	S48	C	中	事後保全	H38	更新	5,137	
森林公園	園路	園路3号(千年塚周辺)		448	m ²	園路舗装 緑石・排水施設	砂利	S48	C	中	事後保全	H38	更新	448	
森林公園	園路	園路5号		1,555	m ²	園路舗装 緑石・排水施設	砂利、土	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	園路	園路6号 (梅林、和風庭園、アスレチック広場、桜林)		1,233	m ²	園路舗装	砂利、土	S54	C	中	事後保全	H38	更新	1,233	
				428	m ²	園路舗装	インターロッキングブロック					H38	更新	4,708	
森林公園	園路	園路7号(大広場南側)		902	m ²	園路舗装	砂利、土、インターロッキングブロック	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	園路	園路8号		445	m ²	園路舗装	砂利、土、インターロッキングブロック	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	橋梁	園路9号 (梅林周辺、和風庭園周辺)		1	基	橋梁	本体:コンクリート 桁	S55	C	中	事後保全	H28	更新	2,158	
森林公園	園路	園路10号(梅林周辺)		331	m ²	園路舗装	砂利、土	S54	C	中	事後保全	H38	更新	331	
森林公園	園路	園路13号 (アスレチック広場周辺)		695	m ²	園路舗装	砂利、土、インターロッキングブロック	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	園路	園路14号(桜林周辺)		632	m ²	園路舗装	インターロッキングブロック	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	園路	園路16号 (野外ステージ南周辺)		883	m ²	園路舗装	カラーアスファルト	H11	C	中	事後保全	H38	更新	8,330	
森林公園	園路	園路19号 (野外ステージ西周辺)		745	m ²	園路舗装	アスファルト	H13	C	中	事後保全	H36	更新	2,235	
森林公園	園路	園路23号 (アーチェリー場周辺)		311	m ²	園路舗装	砂利、土 アスファルト	H11	C	中	事後保全	H36	更新	219	
森林公園	園路	園路26号 (せせらぎ広場東側)		437	m ²	園路舗装	土	H10	C	中	事後保全	H36	更新	437	
森林公園	橋梁	園路27号 (梅林・和風庭園)	橋梁	22	m ²	橋梁	本体:鋼製 橋面:木	H10	B	低	予防保全	H30	補修	281	橋面補修
森林公園	園路	園路28号(自然池)		302	m ²	園路舗装	インターロッキングブロック	H10	C	中	事後保全	H36	更新	3,322	
森林公園	橋梁	園路28号(自然池)	橋梁	25	m ²	橋梁A	本体:鋼製 橋面:木	H10	A	低	予防保全	H30	補修	117	橋面補修
森林公園	園路	園路31号 (東側道路沿い)		865	m ²	園路舗装	レンガブロック	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	園路	園路33号(西駐車場)		291	m ²	園路舗装	アスファルト	H12	C	中	事後保全	H36	更新	873	
森林公園	広場	大広場		28,309	m ²	広場舗装	レンガブロック	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	広場	アスレチック周辺広場		9,132	m ²	四阿下舗装 等	コンクリート	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	広場	催し広場		3,000	m ²	広場舗装	カラーアスファルト舗装	S60	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	広場	自然池周辺広場		341	m ²	野鳥観察所下舗装	インターロッキングブロック他	H11	C	中	事後保全	H36	更新	3,751	
				3	基	ツリーサークルA	鋳鉄製	H10	C	中	事後保全	H36	更新	558	
				2	基	ツリーサークルB	鋳鉄製	H10	C	中	事後保全	H36	更新	1,852	
森林公園	広場	アーチェリー場周辺広場		33	m ²	四阿下舗装	自然石	S59	C	中	事後保全	H36	更新	1,056	
				24	m ²	四阿下緑石	自然石	S59	C	中	事後保全	H36	更新	720	
				11	m ²	野外卓下舗装	インターロッキングブロック	H11	C	中	事後保全	H36	更新	110	
				18	m	野外卓下緑石	コンクリート	H11	C	中	事後保全	H36	更新	162	
森林公園	広場	野球場正面広場		7,169	m ²	広場舗装	擬石平板	H11	C	中	事後保全	H38	更新	60,937	
				3	基	ツリーサークル	鋳鉄製	H11	C	中	事後保全	H39	更新	558	
森林公園	広場	せせらぎ広場		25	m ²	日陰たな下舗装	インターロッキングブロック	H10	C	中	事後保全	H36	更新	275	
森林公園	広場	水辺の楽校広場		888	m ²	通路舗装	アスファルト	H14	C	中	事後保全	H36	更新	2,664	
森林公園	日陰たな	日陰たな(大広場)		1	基	屋根部、支柱部	鉄骨造、コンクリート	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	池	自然池		709	m	池縁	自然石	H10	D	高	事後保全	H28	更新	31,418	
		木杭		211	m	池縁	自然石	H10	D	高	事後保全	H28	更新	26,565	
森林公園	噴水	噴水(自然池)	噴水	1	基	本体 機械設備他	ステンレス 水中ミキサー	H11	C	中	事後保全	H28	更新	2,729	
森林公園	休憩所	森林公園休憩所	木造	1	棟	本体	木構造	H23	A	低	予防保全	H44	更新	30,188	
						屋根部	ガルバリウム鋼 板瓦葺き	H23	A	低	予防保全	H33	補修	483	屋根(1回/10年)・外 壁(1回/8年)の修繕
						外壁部	珪藻土防水シ ート+グラスウール	H23	A	低	予防保全	H35	補修	392	外壁塗装(1回/8年)
森林公園	休憩所	展望台(南口広場)		1	棟	本体 外壁部他	コンクリート コンクリート塗装	S54	B	低	予防保全	H30	補修	670	外壁修繕(1回/8年)
森林公園	休憩所	展望休憩所 (野外ステージ南周辺広場)	鉄骨造	1	棟	本体	鉄骨造	H12	A	低	予防保全	H46	更新	27,170	
						屋根部他	コロニアル他	H12	A	低	予防保全	H36	補修	1,808	屋根修繕(1回/10年)
森林公園	休憩所	展望休憩所(梅林周辺広場)	RC造	1	棟	本体	コンクリート	S49	B	低	予防保全	H47	更新	25,000	
						外壁他	コンクリート塗 装	S49	B	低	予防保全	H35	補修	353	外壁塗装(1回/8年)

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
森林公園	野外卓	野外卓(大広場)	木製	3	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	野外卓	野外卓(アスレチック広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	野外卓	野外卓 (野外ステージ南周辺広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	更新	1,144	
森林公園	野外卓	野外卓 (アーチェリー場周辺広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	1,144	
森林公園	野外卓	野外卓(健康広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	更新	1,440	
森林公園	野外卓	野外卓(せせらぎ広場)	木製	3	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	更新	2,160	
森林公園	野外卓	野外卓(芝生広場)	木製	7	基	脚部、着座部	スチール、木製	H10	C	中	事後保全	H31	更新	4,004	
森林公園	ベンチ	ベンチA(大広場)	木製	20	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	ベンチ	ベンチ (アスレチック周辺広場)	木製	8	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	ベンチ	ベンチ(催し広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	ベンチ	ベンチA (テニスコート周辺広場)		17	基	脚部、着座部	スチール、木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	2,346	
森林公園	ベンチ	ベンチA(野球場正面広場)		18	基	脚部、着座部	スチール、木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	2,484	
森林公園	ベンチ	ベンチA(せせらぎ広場)		5	基	脚部、着座部	スチール、木製	H10	C	中	事後保全	H31	更新	1,550	
森林公園	ベンチ	ベンチ(園路24号)		4	基	脚部、着座部	スチール、木製	H10	C	中	事後保全	H31	更新	840	
森林公園	複合遊具	複合遊具(大広場)		1	基	本体	スチール、木製 FRP	H12	D	高	予防保全	H27	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ(大広場)A		1	基	本体	スチール他	S48	C	中	予防保全	H31	撤去	—	
森林公園	すべり台	タコ滑り台(大広場)B		1	基	本体	コンクリート	S48	C	中	予防保全	H31	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ大 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ中 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ小 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	日時計 (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	B	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	メガホン (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	A	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	波型鏡 (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	A	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	半球鏡 (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	B	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	バネ大小 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	砂絵(アスレチック広 場)		1	基	本体	コンクリート他	H12	A	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	回転スツール大小 (アスレチック広場)		1	基	本体	木製 ステンレス他	H12	B	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	パネ(アスレチック広 場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ロープ遊具	ターザンロープワイヤー 型(アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	高	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ロープ遊具	ターザンロープレール型 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具A (アスレチック広場)		1	基	本体	擬木コンクリート	S57	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具B (アスレチック広場)		1	基	本体	擬木コンクリート	S57	C	高	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具C (アスレチック広場)		1	基	本体	擬木コンクリート	S57	C	高	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	てんとう虫すべり台 (アスレチック広場)		1	基	本体	コンクリート他	S56	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具(健康広場)		1	基	本体	スチール、木製 FRP	H12	D	高	予防保全	H27	更新	21,184	
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (懸垂リング・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H28	補修	90	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (背伸ばし・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	620 93	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ラダー・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H28	補修	132	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (あんば背伸ばし・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	500 75	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (リングネット・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H32	補修	78	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (屈折台・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H32	補修	69	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (あんばベンチ・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	440 66	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ストレッチバー・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H37	補修	99	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (腹筋ベンチ・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	B	低	予防保全	H28 H33	更新 補修	360 54	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ジャンプタッチ・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	600 90	防さび処理(1回/5年)

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ステップアップバー・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	360 54	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (平行棒・健康広場)		1	基	本体	スチール	H11	A	低	予防保全	H37	補修	105	防さび処理(1回/5年)
森林公園	複合遊具	複合遊具(西駐車場)		1	基	本体	木製、ステンレス FRP	H12	C	中	予防保全	H27	更新	1,890	
森林公園	運動施設	野球場-内野スタンド		1 (9,818)	式 (㎡)	屋根(庇)	鉄骨・スチール	H10	A	低	予防保全	H30	補修	3,715	屋根修繕(1回/10年)
						屋根(スタンド)	折版葺き	H10	B	低	予防保全	H30	補修	1,725	屋根修繕(1回/10年)
						屋根(PC版)	PC版 モルタル防水層	H10	C	高	予防保全	H30	補修	7,000	屋根修繕(1回/10年)
						外壁部	コンクリート 複層塗装材	H10	A	低	予防保全	H34	補修	218	外壁塗装(1回/8年)
						電気設備		H10	C	中	予防保全	H28	補修	808	予備電池の取替え(1回/10年)
森林公園	運動施設	野球場-外野スタンド		460	m	擁壁(外野)	RC造 コンクリート塗装	H10	B	低	予防保全	H35	補修	848	塗替塗修繕(1回/8年)
森林公園	運動施設	野球場-スコアボード		62	㎡	本体	RC造、鉄骨造	H10	C	中	予防保全	H30	補修	7,833	外壁塗り替え・修繕等
						屋根部	着色アルミ亜鉛合金メッキ 鋼板ルーフィング	H10	B	低	予防保全	H30	補修	116	屋根修繕(1回/10年)
						外壁部	コンクリート、セメント押出 成形板、合成木材	H10	A	低	予防保全	H34	補修	490	外壁塗装(1回/8年)
森林公園	運動施設	野球場-グラウンドコート		13,732	㎡	グラウンド	黒土混合土 ホーミング(人工芝)	H10	B	低	予防保全	H30 H28	更新 補修	6,700 870	グラウンド整備(1回/1年)
						グラウンド	芝、ファールラ イン(人工芝)	H10	B	低	予防保全	H30 H28	更新 補修	3,470 1,000	グラウンド整備(1回/1年)
						外周 (セーフティゾーン)	アンソーカー (焼成土)	H10	B	低	事後保全	H30	更新	9,500	
森林公園	運動施設-野球場付帯施設	ナイター照明		6	基	ナイター照明柱	スチール、耐候性鋼材	H12	A	低	予防保全	H31	補修	28,900	ランプ、安定器の交換
		観覧席(内野)		2,746	積	観客席(内野)	プラスチック⇒高密度 ポリエチレン樹脂	H10	B	低	予防保全	H34 H29	更新 補修	32,466 5,400	部分塗装、破損個所の修繕
		テニスコート-グラウンド	グラウンド	6,000	㎡	グラウンド	砂入人工芝	H22	A	低	予防保全	H32 H28	更新 補修	29,614 12,767	部分塗装、破損個所の修繕
		テニスコート-壁打ち		40	㎡	壁打ちフェンス	RC造	S56	C	中	事後保全	H28	更新	1,654	
		テニスコート-ネットフェンス		511	m	ネットフェンス	スチール	S56	C	中	事後保全	H27	更新	20,756	
		アーチェリー場-本体	鉄骨造	65	㎡	的場:本体	鉄骨造	H11	B	低	予防保全	H43	更新	10,683	
		アーチェリー場-屋根				的場:屋根	ガルバ鋼板立平葺	H11	B	低	予防保全	H31	補修	88	屋根修繕(1回/10年)
		アーチェリー場-外壁				的場:外壁	防火サイディング貼り	H11	B	低	予防保全	H36	補修	253	外壁補修
		アーチェリー場-グラウンド		3,416	㎡	グラウンド	芝	H11	A	低	予防保全	H31 H28	更新 補修	5,200 828	芝全面修繕(1回/10年、芝整備(2回/年))
森林公園	記念碑	記念碑(記念館周辺広場)		33	㎡	舗装	タイル	S48	C	中	事後保全	H35	更新	792	
森林公園	野鳥観察所	野鳥観察所-2 (自然池周辺)	木製	1	基	目隠し壁	木製	H11	B	低	予防保全	H28 H33	更新 補修	3,600 200	塗装等修繕(1回/5年)
森林公園	野鳥観察所	野鳥観察所-3 (自然池周辺)		1	基	屋根、階段他	スレート葺き 木製	H11	B	低	予防保全	H28 H33	更新 補修	8,000 400	塗装等修繕(1回/5年)
森林公園	駐車場	北駐車場-3(野球場周辺)		193	m	植栽樹	化粧ブロック	H11	C	中	事後保全	H36	更新	5,404	
森林公園	便所	便所(野球場正面広場)		1	棟	屋根部	瓦葺葺き	H10	A	低	予防保全	H33	補修	648	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H10	B	低	予防保全	H33	補修	527	定期点検・予防措置
						舗装	擬石平板	H10	A	低	事後保全	H40	更新	184	
						縁石	コンクリート	H10	A	低	事後保全	H55	更新	477	
森林公園	便所	便所A(せせらぎ広場)	木造	1	棟	建物躯体	木造	H11	A	低	予防保全	H54	更新	16,300	
						屋根部	ステンレス板葺き	H11	A	低	予防保全	H30	補修	261	定期点検・予防措置
						外壁部	コンクリートブロック	H11	A	低	予防保全	H34	補修	212	定期点検・予防措置
						舗装	コンクリート	H11	A	低	予防保全	H41	更新	184	定期点検・予防措置
森林公園	便所	便所B(せせらぎ広場)	RC造	1	棟	屋根部	スレート葺き	H10	A	低	予防保全	H30	補修	293	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H10	A	低	予防保全	H34	補修	238	定期点検・予防措置
						舗装	レンガブロック	H10	A	低	事後保全	H40	更新	860	
						縁石	コンクリート	H10	A	低	事後保全	H55	更新	45	
森林公園	便所	便所(大広場)	木造	1	棟	建物躯体	木造(丸太組 ウッディブロック)	H13	A	低	予防保全	H31	撤去	-	
森林公園	便所	便所(アスレチック周辺広場)	アルミパネル	1	棟	建物躯体、屋根、 外壁、設備他	木造、スレート 葺き、杉貼り	H13	A	低	予防保全	H33	撤去	-	
森林公園	便所	便所(桜林周辺広場)	プレキャストコンクリート	1	棟	建物躯体、屋根、 外壁、設備他	木造、スレート 葺き、杉貼り	H11	A	低	予防保全	H33	撤去	-	
森林公園	便所	便所(自然池周辺広場)	RC造	1	棟	屋根部	スレート葺き	H10	A	低	予防保全	H30	補修	293	
						外壁部	タイル貼	H10	A	低	予防保全	H34	補修	238	

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新 の別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
						舗装	レンガブロック	H10	A	低	事後保全	H40	更新	1,420	
森林公園	便所	便所(桜づつみ広場)		1	棟	屋根部	アルミ珪藻土葺き	H13	A	低	予防保全	H33	補修	565	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H13	A	低	予防保全	H29	補修	459	定期点検・予防措置
						舗装	レンガブロック	H13	A	低	事後保全	H43	更新	840	
森林公園	便所	便所 (アーチェリー場周辺広場)	鉄筋コンクリート造	1	棟	屋根部	ポリエチレン繊維膜屋根	H11	A	低	予防保全	H31	補修	293	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H11	A	低	予防保全	H28	補修	238	定期点検・予防措置
森林公園	監視カメラ	監視カメラ		5	基	本体	金属	H27	A	低	事後保全	H28	更新	1,641	
森林公園	さく	ガードパイプ (記念館周辺広場)		6	基	本体	スチール	S48	C	中	事後保全	H34	更新	264	
森林公園	案内板	施設案内板 (アスレチック周辺広場)		1	基	本体・柱	スチール	H12	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	案内板	施設案内板 (展望休憩所周辺広場)		1	基	本体・柱	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	1,600	
森林公園	案内板	注意板B(大広場)		1	基	本体・柱	スチール	H10	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	照明施設	照明灯 (アスレチック周辺広場)		2	基	ポール・灯具	スチール	H12	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー(大広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー (梅林周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (和風庭園周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (桜林周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー(南口広 場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー (花菖蒲園周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (展望休憩所周辺広 場)		1	基	ポール	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (桜づつみ広場)		1	基	ポール	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (テニスコート周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H11	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (県民の森広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー(健康広 場)		1	基	ポール	スチール	H11	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (せせらぎ広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	管理事務所	クラブハウス (テニスコート)	木+CB造	1	棟	本体	木製・補強コン クリートブロック造	H12	B	低	予防保全	H37	更新	32,484	
						屋根部	化粧石綿スレート瓦葺き	H12	B	低	予防保全	H47	補修	520	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	サイディング貼	H12	A	低	予防保全	H45	補修	422	外壁補修(1回/10年)
森林公園	管理事務所	クラブハウス (アーチェリー場)	鉄骨造	1	棟	本体	鉄骨造	H11	B	低	予防保全	H48	更新	23,290	
						屋根部	ガルバ鋼板立平葺	H11	C	中	予防保全	H31	補修	373	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	サイディング貼	H11	A	低	予防保全	H28	補修	303	外壁補修(1回/10年)
森林公園	倉庫	倉庫(大広場)	鉄骨造	1	棟	本体、屋根 外壁他	鉄骨造	S47	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	水質浄化施設	合併浄化槽 (野外ステージ南周辺)	RC造	1	基	屋根部	カラーベストシ ングル葺き	H9	B	低	予防保全	H29	補修	181	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	コンクリート打 放し+複層塗 材	H9	B	低	予防保全	H33	補修	266	外壁補修(1回/10年)
森林公園	排水器場	排水機場	RC造	1	基	屋根部	着色アルミ亜鉛 めっき鋼板立ハ 葺	H9	C	中	予防保全	H39	補修	501	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	複層塗材吹付	H9	B	低	予防保全	H33	補修	407	外壁補修(1回/10年)
						機械設備	ポンプ・発電 機・クレーン外	H9	C	中	予防保全	H34	補修	10,000	分解整備による補 修・取替え(1回/12 年)
						擁壁	間知ブロック擁壁	H9	C	中	事後保全	H37	更新	11,098	
森林公園	J給水施設	深井戸ポンプ(大広場)		1	ヶ所	本体	金属	S48	C	中	事後保全	H28	更新	3,805	
森林公園	ろ過施設	ろ過設備 (野外ステージ南周辺広場)		1	ヶ所	本体	スチール	H11	C	中	事後保全	H28	更新	6,621	
森林公園	電気施設	イベントステージ開閉器箱 (野外ステージ南周辺)		1	ヶ所	本体	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	4,000	