

一般国道 444 号 佐賀福富道路

# 環境モニタリング・レポート

(令和 4 年度調査の結果及びその結果の検討)

令和 5 年

佐賀県

# 目 次

Page

## 本 編

1. 事業の概要	1-1
1.1. 事業者の氏名及び住所	1-1
1.2. 対象事業の名称、種類、規模	1-1
1.3. 対象事業実施区域	1-1
2. 令和4年度の事後調査の概要	2-1
2.1. 調査実施項目	2-1
2.2. 調査対象範囲	2-4
2.3. 調査手法	2-5
2.4. 環境保全措置	2-8
3. 令和4年度の事後調査の結果及びその結果の検討	3-1
3.1. 調査結果の概要	3-1
3.2. 地盤（地下水位）	3-5
3.3. 地盤（地下水流動方向等）	3-9
3.4. 地盤（地盤高）	3-12
3.5. 土壌（地下水質）	3-18
3.6. 動物（哺乳類）	3-23
3.7. 動物・生態系（魚類・貝類）	3-25
3.8. 植物（カワヂシャ等）：播種後の追跡調査	3-28
3.9. 植物・生態系（塩生植物群落）	3-31
3.10. 生態系（鳥類）	3-36
4. 事後調査の結果に基づき必要な環境保全措置内容と対応	4-1
5. その他事後調査に関する事項	5-1

## 資料編 写真票等

1. 地盤（地下水位）	資料編-1
2. 地盤（地盤高）	資料編-7
3. 土壌（地下水質）	資料編-8
4. 動物（哺乳類）	資料編-23
5. 動物・生態系（魚類・貝類）	資料編-24
6. 植物（播種後の追跡調査）	資料編-26
7. 生態系（塩生植物群落）	資料編-27
8. 生態系（鳥類）	資料編-29