

佐賀県告示第 59 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 6 条第 1 項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域を指定する。

平成 25 年 3 月 8 日

佐賀県知事 古 川 康

所在地	土砂災害警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域の区域
唐津市 熊ノ峰	熊ノ峰-1 (202 I -102_1)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
唐津市 重河内	狐坂 (202 II -130)		
唐津市 菅牟田	風連 (202 III -8095)		
唐津市 竹木場	竹木場 2-3 (202 I -100_3) 竹木場 6 (202 II -135)		
唐津市 相知町	松原 2-4 (384 I -024_4) 狩集 3 (384 II -051)		
伊岐佐	弁方川 1 (384 I -010) 弁方川 2 (384 I -011) 弁方川第三川 (384 I -012) 弁方川第四川 (384 I -013) 塩木川 1 (384 I -014) 竹下川-1 (384 I -016_1) 竹下川-3 (384 I -016_3) 引地川 3 (384 I -019) 引地川 4 (384 I -020) 現野川 2 (384 I -028) 現野川-2 (384 I -029_2) 松原川 2 (384 I -035) 松原川 3 (384 I -036) 現野川 4 (384 II -017) 辻山川 1 (384 II -019) 白木川 2 (384 II -020)		

	長野川 1 (384Ⅱ-039) 京野川 4-1 (386Ⅱ-044_1) 京野川 4-2 (386Ⅱ-044_2) 京野川 5 (386Ⅱ-045) 辻山川 2 (386Ⅲ-006)	
唐津市 相知町 平山上	尾部田-1 (384Ⅰ-086_1)	急傾斜地 の崩壊
	西谷川 1 (384Ⅰ-101) 西谷川 (384Ⅰ-103) 小城川内川-1 (384Ⅰ-106_1) 小城川内川-2 (384Ⅰ-106_2) 尾部田川-1 (384Ⅰ-107_1) 岩本川 (384Ⅰ-110) 左南川原川 (384Ⅰ-114)	土石流
唐津市 相知町 平山下	麦野川 4 (384Ⅱ-111)	

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土づくり本部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)