

## 佐賀県告示第 495 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 7 条第 1 項の規定により、平成 20 年佐賀県告示第 150 号で指定した次の土砂災害警戒区域の指定を解除する。

平成 30 年 12 月 21 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

所在地	土砂災害警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域の区域
伊万里市東山代町滝川内	古場 (205Ⅱ-008)	急傾斜地の崩壊	次のとおり
	古場 (205Ⅱ-009)		
伊万里市東山代町滝川内	讃岐 (205Ⅰ-034)	急傾斜地の崩壊	次のとおり
	下分 1 (205Ⅱ-100)		
	下分 2 (205Ⅱ-099)		
	滝川内 (205Ⅰ-031)		
	滝川内 2 (205Ⅰ-032_1)		
	滝川内 2 (205Ⅰ-032_2)		
	滝川内 2 (205Ⅰ-032_3)		
	滝川内 3 (205Ⅱ-013)		
	滝川内 4 (205Ⅱ-012_1)		
	滝川内 4 (205Ⅱ-012_2)		
	滝川内 5 (205Ⅱ-011)		
	滝川内 6 (205Ⅱ-010)		
	滝川内 7 (205Ⅱ-005)		
	滝川内 8 (205Ⅱ-004)		
	滝川内 10 (205Ⅱ-002)		
	辻の堂 1 (205Ⅱ-006)		
	辻の堂 1 (205Ⅱ-007)		
伊万里市東山代町滝川内	上讃岐川 (205Ⅰ-030)	土石流	次のとおり
	讃岐川 (205Ⅰ-031_1)		
	讃岐川 (205Ⅰ-031_2)		
	佐屋川 1 (205Ⅰ-026)		
	佐屋川 2 (205Ⅰ-027)		
	佐屋川 3 (205Ⅰ-028)		
	下分川 1 (205Ⅱ-012)		

	下分川 2 (205Ⅱ-013) 善久川 (205Ⅰ-029) 西久保川 (205Ⅱ-011) 古田川 (205Ⅱ-015) 坊主石川 (205Ⅱ-014)	
伊万里 市東山 代町川 内野	川内野 (205Ⅰ-033_1) 川内野 (205Ⅰ-033_2) 川内野 1 (205Ⅱ-019) 川内野 1 (205Ⅱ-020_1) 川内野 1 (205Ⅱ-020_2) 川内野 1 (205Ⅱ-021_1) 川内野 1 (205Ⅱ-021_2) 川内野 4 (205Ⅱ-022) 川内野 4 (205Ⅱ-023_1) 川内野 4 (205Ⅱ-023_2) 川内野 5 (205Ⅱ-018) 川内野 6 (205Ⅱ-017) 川内野 7 (205Ⅱ-016) 川内野 8 (205Ⅱ-015) 川内野 9 (205Ⅱ-014_1) 川内野 9 (205Ⅱ-014_2)	急傾斜地 の崩壊
	管木川 (205Ⅱ-010) 高原川 (205Ⅰ-024) 谷川 (205Ⅱ-009)	土石流
伊万里 市二里 町中里 甲	内の馬場 (205Ⅰ-057) 内の馬場 2 (205Ⅱ-112) 内の馬場 2 (205Ⅱ-113_1) 内の馬場 2 (205Ⅱ-113_2) 内の馬場 3 (205Ⅱ-111) 内の馬場 4 (205Ⅱ-110) 内の馬場 4 (205Ⅱ-098_1) 内の馬場 4 (205Ⅱ-098_2) 内の馬場 5 (205Ⅱ-109) 内の馬場 6 (205Ⅱ-108_1) 内の馬場 6 (205Ⅱ-108_2) 川内 1 (205Ⅱ-106) 川内 1 (205Ⅱ-107) 川内 3 (205Ⅱ-105) 川内 4 (205Ⅱ-104_1) 川内 4 (205Ⅱ-104_2) 川内 5 (205Ⅱ-103)	急傾斜地 の崩壊

	中田 1 (205 II-114) 中田 2 (205 II-101) 松林 (205 I-203) 吉野 1 (205 I-060_1) 吉野 1 (205 I-060_2) 吉野 1 (205 I-060_3) 吉野 2 (205 II-115) 作井手 (205 I-058_1) 作井手 (205 I-058_2) 川内 2 (205 I-059) 炭山 (205 I-056) 炭山 2 (205 I-055) 炭山 (205 II-102)	
	中里甲川 (205 I-038) 内の馬場川 (205 I-039) 灰山川 (205 I-040) 高地川 (205 I-041) 吉野川 (205 I-042) 中古場川 (205 II-018)	土石流
伊万里市二里町中里乙	古子 1 (205 I-061_1) 古子 1 (205 I-061_2) 古子 1 (205 I-061_3) 古子 4 (205 II-116) 川向 (205 I-062_1)	急傾斜地の崩壊
	川向川 (205 I-044) 南古子川 (205 I-046)	土石流
伊万里市二里町大里甲	江湖の辻 (205 I-063_1) 江湖の辻 (205 I-063_2) 江湖の辻 (205 I-063_3) 川東 2 (205 II-128) 川東 3 (205 II-127) 川東 4 (205 II-126) 川東 8 (205 II-122) 川東 10 (205 II-120)	急傾斜地の崩壊
	平沢良川 (205 I-043) 高岸川 (205 II-019)	土石流
伊万里市二里町大里乙	大里 (205 I-049) 大里 2 (205 I-050_1) 大里 2 (205 I-050_2) 福母 2 (205 I-052_1) 福母 2 (205 I-052_2)	急傾斜地の崩壊

福母 4 (205 I -053)	
福母 5 (205 I -054)	
福母 6 (205 II -097)	
福母 7 (205 II -096)	
福母 8 (205 II -095)	
川原川 1 (205 I -037)	土石流
川原川 2 (205 II -016)	
丹花川 (205 II -017_1)	
丹花川 (205 II -017_2)	

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土整備部河川砂防課及び伊万里土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)