

佐賀県告示第 519 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 7 条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。

平成 29 年 8 月 25 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

所在地	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の区域並びに土砂災害特別警戒区域にあっては自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
唐津市 佐志	徳蔵谷 2 (202 -026) 徳蔵谷 1 (202 -027) 荒平 1 - 1 (202 -028_1) 荒平 1 - 2 (202 -028_2) 佐志- 1 (202 -038_1) 佐志- 2 (202 -038_2) 佐志- 3 (202 -038_3) 浜町- 1 (202 -135_1) 浜町- 2 (202 -135_2) 浜町- 3 (202 -135_3) 善田- 1 (202 -136_1) 善田- 2 (202 -136_2) 荒平 2 (202 -161) 鴻ノ巣 3 (202 -174) 鴻ノ巣 2 (202 -175) 鴻ノ巣 1 (202 -176) 下戸 2 - 1 (202 -177_1) 下戸 2 - 2 (202 -177_2) 下戸 2 - 3 (202 -177_3) 下戸 1 (202 -178) 下水洗 (202B -005) 駄地- 1 (202B -007_1)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり

	駄地- 2 (202B -007_2) 駄地- 3 (202B -007_3)	
	橋本 (202 -077) 徳蔵谷 (202 -078)	土石流
唐津市 佐志中 通	徳蔵谷 4 (202 -134)	急傾斜地 の崩壊
唐津市 菜畑	下神田- 1 (202 -061_1) 下神田- 2 (202 -061_2) 大平 2 - 1 (202 -184_1) 菜畑 4 (202 -188) 菜畑 5 (202 -189) 菜畑 6 (202 -191)	
	猿口谷 1 (202 -066) 猿口谷 2 (202 -067)	土石流
唐津市 西大島 町	西前 (202 -046) 清水 (202 -047) 西大島 (202 -133) 馬込 (202 -061)	急傾斜地 の崩壊
	東大島 2 (202 -086)	土石流
唐津市 東大島 町	東大島 (202 -048)	急傾斜地 の崩壊
	東大島 1 (202 -085)	土石流
唐津市 西唐津 三丁目	八幡町中山 1 - 1 (202 -041_1) 八幡町中山 1 - 2 (202 -041_2) 西唐津- 1 (202 -043_1) 西唐津- 2 (202 -043_2) 西唐津- 3 (202 -043_3) 観音谷 (202 -044) 中ノ瀬 1 (202 -137) 中ノ瀬 4 (202 -165) 中ノ瀬 3 (202 -166) 中ノ瀬 2 (202 -167)	急傾斜地 の崩壊
	中の瀬東 (202 -073)	土石流
唐津市 西唐津 二丁目	西唐津二丁目 (202 -045) 中山- 1 (202 -052_1) 藤原 2 - 1 (202 -171_1) 藤原 2 - 2 (202 -171_2) 藤原 1 (202 -172)	急傾斜地 の崩壊
	中山 3 (202 -072)	土石流
唐津市	京の熊 (202 -049)	急傾斜地

西唐津 一丁目	西唐津一丁目-1 (202 -050_1) 西川津一丁目-2 (202 -050_2) 藤ヶ原-1 (202 -051_1) 中山-2 (202 -052_2) 中山-3 (202 -052_3)	の崩壊
唐津市 藤崎通	藤崎通 (202 -042)	
唐津市 二夕子 二丁目	二夕子岩野1-1 (202 -055_1) 二夕子岩野1-2 (202 -055_2) 二夕子岩野5 (202 -056) 二夕子岩野4 (202 -057) 二夕子岩野6 (202 -168) 二夕子岩野2 (202 -169) 二夕子岩野3 (202 -170)	
	岩野 (202 -068)	土石流
唐津市 二夕子 一丁目	大平3 (202 -058)	急傾斜地 の崩壊
唐津市 二夕子	中山2 (202 -053) 寺町 (202 -054) 大平1-1 (202 -059_1) 大平1-2 (202 -059_2) 大平1-3 (202 -059_3) 塩水 (202 -060) 大平2-2 (202 -184_2) 深谷 (202B -006)	
	藤々迫南 (202 -069) 中山2 (202 -071)	土石流
唐津市 見借	総原-1 (202 -029_1) 総原-2 (202 -029_2) 総原-3 (202 -029_3) 見借-1 (202 -030_1) 見借-2 (202 -030_2) 見借-3 (202 -030_3) 見借-4 (202 -030_4) 見借-5 (202 -030_5) 見借-6 (202 -030_6) 見借-7 (202 -030_7) 見借-8 (202 -030_8) 見借-9 (202 -030_9) 見借-10 (202 -030_10)	急傾斜地 の崩壊

	見借-11 (202 -030_11) 井尻4 (202 -179) 井尻3 (202 -180) 井尻2 (202 -181) 井尻1 (202 -182) 淀姫 (202 -183) 若宮崎2 (202 -195) 野中 (202 -196) 松の木-1 (202 -197_1) 松の木-2 (202 -197_2) 仁多田2 (202 -198) 倉瀬戸 (202 -199) 若宮崎1 (202 -200) 仁多田1 (202 -201) 河内山 (202B -012)	
	田代川 (202 -076) 見借 (202 -035) 神田 (202 -006)	土石流
唐津市 八幡町	八幡町中山5-1 (202 -035_1) 八幡町中山5-2 (202 -035_2) 八幡町中山5-3 (202 -035_3) 八幡町中山4 (202 -036) 八幡町中山3 (202 -039) 八幡町中山2 (202 -040) 八幡町中山1-3 (202 -041_3) 八幡町中山9-1 (202 -163_1) 八幡町中山9-2 (202 -163_2) 八幡町中山10-1 (202 -164_1) 八幡町中山10-2 (202 -164_2) 八幡町中山8-1 (202 -173_1) 八幡町中山8-2 (202 -173_2)	急傾斜地 の崩壊
	中山東 (202 -075)	土石流

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県土木整備部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)