

佐賀県告示第 188 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 7 条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。

平成 31 年 4 月 26 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

所在地	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の区域並びに土砂災害特別警戒区域にあっては自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
唐津市 相知町 楠	楠 1 ( 384 -045 ) 椴ノ木 ( 384 -046 ) 浦野 ( 384 -094 ) 長田 ( 384 -079 ) 大原 2 ( 384 -081 ) 向工- 1 ( 384 -082_1 )	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
	浦野川 ( 384 -074 ) 大原川 1 ( 384 -064 ) 大原川 2 ( 384 -065 ) 楠川 ( 384 -066 ) 大原川 3 ( 384 -067 ) 向工川 1 ( 384 -068 ) 向工川 2 ( 384 -069 ) 椴ノ木川 2 ( 384 -071 )	土石流	
唐津市 相知町 田頭	田頭 1 - 1 ( 384 -043_1 ) 田頭 1 - 2 ( 384 -043_2 ) 田頭 1 - 3 ( 384 -043_3 ) 田頭 2 - 1 ( 384 -044_1 ) 田頭 2 - 2 ( 384 -044_2 ) 大辰 ( 384 -077 ) 中尾 ( 384 -078 )	急傾斜地の崩壊	
	大辰川 ( 384 -070 )	土石流	

	中尾川 (384 -071) 徳若川 1 (384 -073) 越道川 (384 -020)	
唐津市 相知町 鷹取	下の谷- 2 (384 -055_2)	急傾斜地 の崩壊
唐津市 相知町 町切	町切 2 - 1 (384 -047_1) 町切 2 - 2 (384 -047_2) 町切 2 - 3 (384 -047_3) 町切 2 - 4 (384 -047_4) 明神山 3 (384 -095) 馬谷 3 (384 -083) 明神山 2 (384 -085)	
	上ホヲジ川- 1 (384 -075_1) 上ホヲジ川- 2 (384 -075_2) 明神山川 (384 -076) 馬谷川 2 (384 -070)	土石流
唐津市 相知町 長部田	カコ岩 (384 -049) 長部田- 1 (384 -050_1) 長部田- 2 (384 -050_2) 三十六 (384 -051) 千原 2 - 1 (384 -052_1) 千原 2 - 2 (384 -052_2) 千原 3 - 1 (384 -053_1) 千原 3 - 2 (384 -053_2) 千原- 1 (384 -054_1) 千原- 2 (384 -054_2) 千原- 3 (384 -054_3) 下の谷- 1 (384 -055_1) 城の浦 1 (384 -087) 城の浦 2 (384 -088) 下の谷 3 (384 -091) 下の谷 4 (384 -092) 下の谷 5 (384 -093) 下の谷 6 (384 -094) 下の谷 7 (384 -095)	急傾斜地 の崩壊
	下の谷川 1 (384 -122) 下の谷川 2 - 2 (384 -123_2) 下の谷川 3 (384 -124) 千原川 1 (384 -125) 千原川 2 (384 -126)	土石流

	下の谷川 4 ( 384 -136 ) 千原川 3 ( 384 -137 ) カコ岩川 2 ( 384 -140 ) カコ岩川 3 ( 384 -141 )	
唐津市 相知町 湯屋	加志川 ( 384 -041 ) 湯屋 2 ( 384 -042 ) 湯屋谷 2 ( 384 -072 ) 湯屋谷 1 ( 384 -073 ) 本谷 ( 384 -074 )	急傾斜地 の崩壊
	湯屋谷川 1 ( 384 -061 ) 湯屋谷川 4 ( 384 -064 ) 本谷川 1 ( 384 -065 )	土石流
唐津市 相知町 横枕	六反田 4 ( 384 -071 )	急傾斜地 の崩壊
唐津市 巖木町 巖木	下大谷 2 - 1 ( 383 -019_1 ) 下大谷 1 ( 383 -020 ) 椴ノ木川 1 ( 384 -078 )	土石流
唐津市 巖木町 本山	本山・長部田 ( 383 -001 )	急傾斜地 の崩壊

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土整備部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)