

令和6年7月19日

原子力安全対策課

担当者 高木

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail : genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp

九州電力から玄海原子力発電所4号機の一部の設備について 点検頻度が守られていなかったとの連絡がありました

本日、九州電力から、原子力発電所の安全確保に関する協定書第6条に基づき、以下の連絡がありましたのでお知らせします。

- ・ 玄海原子力発電所4号機の大容量空冷式発電機及びその関連設備（事故対応設備）に関して、保安規定に定める点検頻度が守られていなかった。
（令和6年6月の点検は6月20日までにすべきところ6月24日に実施していた。）

[時系列]

令和6年5月13日	大容量空冷式発電機等の点検を実施
（6月20日	次回点検期限）
6月24日	大容量空冷式発電機等の点検を実施
7月19日	6月の点検結果をまとめている中で、保安規定に定める点検の間隔を超えていたことを覚知

- ・ 現在、原因を調査中