

【写真資料】 新館書庫外壁全面打診調査

写真

概要



新館書庫 北側

・高所作業車による調査予定



新館書庫 東側（南）

・足場設置による調査予定



新館書庫 東側（北）

・足場設置による調査予定



新館書庫 南側

・足場設置による調査予定



新館書庫 西側①

・足場設置による調査予定



新館書庫 西側②

・足場設置による調査予定



新館書庫 西側③

- ・足場設置による調査予定



新館書庫 西側④

- ・足場設置による調査予定